



Blankett B

Sammanställningsblankett - inventerad PCB

-För rapportering till kommunens miljökontor

KARLSTADS KOMMUN Miljö- och Hälso- och Sjukvårdsnämnden
2003-03-07
Dnr 03-5

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Fins flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad. Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna. Skicka en kopia av blankett B till kommunens miljökontor när inventeringen är klar. Används databasen PCBBase kan rapporteringen ske digitalt.

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress: Hamngatan 32		Fastighetsbeteckning: Trätälja 7	
Byggnadsnummer*:	Bruttoarea (m ²)*:	Byggnadsår: 1960	Ombyggnadsår: —
Kommun: Karlstad		Fastighetens mittpunktkoordinater*: X: Y:	

Fastighetsägare

Firmanamn/Namn: Brf Hamngatan 32	Organisationsnummer: 773200-0463
c/o: Malmeström	
Gatuadress/Box: Hamngatan 32 B VI	
Postnr: 652 25	Postort: Karlstad

Kontaktperson

Namn: T. Malmeström	Telefon: 054/250 0034	Fax:
Befattning: Ordf.		

Beskrivning av byggnad/omgivning

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)		
☒ Bostäder, ange antal lägenheter: 36	☐ Handel och service	
☐ Skola	☐ Industrilokal eller lager	
☐ Daghem	☐ Pumpstation eller transformatorstation	
☐ Sjukhus eller vårdcentral	☐ Garage eller P-hus	
☐ Kontor	☐ Annat, ange vad:	
Hus med fasadelement av betong:	Byggnaden har fogats om:	Om ja, ange år:
☐ Ja ☒ Nej	☐ Ja ☒ Nej	
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset:	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset:	
☐ Ja ☒ Nej	☐ ja ☒ Nei	

*Frivillig uppgift

Blanketten fortsätter på nästa sida!

Fogmassor (Infoga från blankett A1)

Halt	Foglängd (m)	Mängd PCB (kg)
>500 mg/kg		
50-499 mg/kg		
2-49 mg/kg		
Totalt		

Isolerrutor (Infoga från blankett A2)

	Total omkrets (m)	Mängd PCB (kg)
Totalt		

Kondensatorer (Infoga från blankett A3)

Typ	Antal	Mängd PCB (kg)
Lysrörsarmaturer		
Övrigt		
Totalt		

Golvmassor (Infoga från blankett A4)

	Yta (m ²)	Mängd PCB (kg)
Totalt		

PCB enoterat


- ☒ Vid inventering hittades inte fogmassor med PCB.
☒ Vid inventering hittades inte isolerrutor från den aktuella tidsperioden.
☒ Vid inventering hittades inte kondensatorer från den aktuella tidsperioden.
☒ Vid inventering hittades inte golvmassor med PCB.

Övriga upplysningar

Ny fasad och nya fönster 1998
Rappad fasad

Ifylld av

Underskrift:

	Datum: 6/3-03	
Namnförtydligande: TORBJÖRN MALMESTRÖM	Konsultföretag (eventuellt):	Telefon: